




工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤集团公司交流服务中心餐厅装修改造项目		采购编号	郑大-竞谈-2021-0043	
项目单位	郑州大学后勤集团公司		验收时间	2021.12.13	
工程内容及概况	郑州大学后勤集团公司交流服务中心餐厅室内装修改造，更换地砖、门窗、安装吊顶，水电改造等，具体详见竞争性谈判文件、工程量清单包括图纸及技术要求等内容。				
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。				
项目验收是否涉及消防					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价(中标价)	80万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人签名(加盖公章):  侯永明	
学校审批的预算价	100万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否		
施工单位	河南恒茂装饰工程有限公司		项目负责人	侯永明	
设计单位	河南省建设工程设计有限责任公司		项目负责人	朱磊	
监理单位			项目负责人		
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>				
施工单位需要局部整改完善的内容	1. 竣工资料中有关资料的签字、盖章、时间等应予以完善。 2. 补充墙体材料防火控制环节的关联资料。 3. 楼梯间处泛碱应清理。 4. 墙面有小部分裂纹应予修补。				
验收组签名	 2021年12月25日				
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责)		项目单位主要负责人签名(加盖公章):		
	需整改内容已全部整改合格		 张景华 2021年12月29日		

本表格正反面打印

-----正面-----