




工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤管理处北校区南公寓楼 维修改造工程（一期）		采购编号	豫财磋商采购 -2022-60
项目单位	后勤管理处		验收时间	2022年9月4日
工程内容及概况	对北校区南公寓楼原墙面、楼地面、宿舍门窗、室内吊顶、室内线路、暖气片进行拆除后重新维修。			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	207.660000 万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人签名 (加盖公章): 
学校审批 的预算价	260.199438 万元	工程追加后竣工结算总价是否 超学校审批的预算价	否	
施工单位	河南天博建筑工程有限公司		项目负责人	赵红峰
设计单位	国昇设计有限责任公司		项目负责人	张鹏强
监理单位	河南鑫东辰工程管理有限公司		项目负责人	张栋梁
验收组对 工程项目 整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/></p>			
施工单位 需要局部 整改完善 的内容	<p>1. 门框周边卫生进一步清理。 2. 墙裙边线、墙面进一步修整。</p>			
验收组 签名	<p style="text-align: center;">  2022年9月4日 </p>			
内容整改 完成后由 项目单位 填写整改 意见	(项目单位对整改结果负责) 整改已完成。 孟会英 2022.9.6		项目单位主要负责人签名(加盖公章):  2022年9月6日	